

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-（苏）-036	
评价项目名称	常州庆南电镀有限公司生产尾气处理等环保设施风险评估报告				
被评价单位	常州庆南电镀有限公司				
评价项目类型	风险评估	行业	机械	所在地区	新北区
项目编号	内部编号：CZAP-2020-179 应急网编号：2020001871	合同签订日期	2020.08.17	报告完成日期	2020.11.30
项目简介	<p>常州庆南电镀有限公司（以下简称“庆南电镀”）常州庆南电镀有限公司创建于1975年，原名为武进电镀厂，厂址位于常州市新北区薛集镇漕河路8号，占地15183m²。企业注册资本311万元，生产电镀种类有镀硬铬、镀锌、镀铜锡合金、镀镍、镀锡，其中以镀硬铬和镀锌为主。</p> <p>为认真落实国家环保政策，进一步提高企业污染防治水平，有效削减重金属污染物排放量，对照常新政【2014】168号文《常州市新北区人民政府关于进一步开展全区电镀企业综合整治的通知》及省、市其他相关文件精神，该公司制定《环保综合整治提升方案》，对厂内22条生产线进行提升整治。该公司积极响应产业政策，主动调整产能结构，公司保留生产线共22条。同时对公司生产尾气处理设施等环保装置进行提升改造，生产尾气经碱喷淋吸附后排放。2015年2月对危废库进行规范化改造。2020年6月污水处理系统改造。根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规要求，对本项目应该进行风险评估。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	毕向亭、周建军、王钰、赵书芳张玉富、李晶		周建军、王钰、赵书芳 李晶	无	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	毕向亭	毕向亭、周建军	夏永	—	王英姿
现场勘察服务记录	现场人员	勘察服务时间及任务		现场勘察照片	
	毕向亭、周建军	2020.09.02 首次现场勘察			
	毕向亭	2020.10.15 现场检查			
	毕向亭	2020.11.10 第二次现场检查			
	毕向亭	2020.11.20 整改检查			